


Exercice 1

1°/ La longueur moyenne: $l = 4(b - (\frac{a}{2} - \frac{a}{2})) = 4(5-1) = 16 \text{ cm}$

• La section du circuit magnétique:

$$S = a \times a = 1 \text{ cm}^2$$




2°/ La perméabilité relative est définie par:

$$\mu_r = \frac{\mu(\text{matériau})}{\mu_0} \Rightarrow \mu = \mu_0 \cdot \mu_r$$

AN $\mu = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \times 4 \cdot 10^3 = 5,03 \cdot 10^{-3} \text{ SI}$

3°/ Dans la zone linéaire la relation entre B et H est de la forme: $\vec{B} = \mu \vec{H}$ ou $B = \mu H$.

pour $H_{\text{max}} = 100 \text{ A/m}$ on a $B_{\text{max}} = 5,03 \cdot 10^{-3} \times 100 =$



4°/ D'après le théorème d'Ampère:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum nI$$

donc $H \cdot l = NI \Rightarrow \boxed{I = \frac{H \cdot l}{N}}$

5° La réluctance se calcule par :

$$\mathcal{R} = \frac{l}{S \cdot \mu} = \frac{l}{S \cdot \mu_0 \mu_r}$$

AN $\mathcal{R} = 318091,45 \text{ H}^{-1}$

Donc l'inductance spécifique est l'inverse de celle de la réluctance: $L_s = \frac{1}{\mathcal{R}} = 3,14 \text{ } \mu\text{H}$.

6° L'inductance propre du circuit dans la zone linéaire

$$L_p = \frac{N^2}{\mathcal{R}} \Rightarrow \text{AN: } L_p = \frac{20^2}{318091,45} = 1,26 \text{ mH}$$

7° Le flux à travers une section: Φ .

$$\Phi_{\text{max}} = B_{\text{max}} \cdot S_{\text{max}} = 0,15 \times 10^{-4} = 50 \text{ } \mu\text{Wb}$$

donc le flux Φ à travers le mouvement $\Phi_{\text{max}} = N \Phi$

$$\Phi_{\text{max}} = 20 \cdot 50 \cdot 10^{-6} = 1 \text{ mWb}$$

8° Maintenant, on pratique en entrefer $e = 1 \text{ mm}$ avec $N' = 40$ spires.

a) $\mathcal{R}_{\text{eq}} = \mathcal{R}_{\text{circuit}} + \mathcal{R}_{\text{entrefer}} = 8,27 \cdot 10^6 \text{ H}^{-1}$

avec:

$$\mathcal{R}_{\text{circuit}} = \frac{l - e}{\mu \cdot S} = 316103,38 \text{ SI}$$

$$\mathcal{R}_{\text{entrefer}} = \frac{e}{\mu_0 \cdot S} = \frac{10^{-3}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \times 10^{-4}} = 7957747,15 \text{ SI}$$

b) Inductance propre:


$$L = \frac{N'^2}{\mathcal{R}_{\text{eq}}} = \frac{40^2}{8,27 \cdot 10^6} = 193,38 \text{ } \mu\text{H}$$

c) $\Phi'_{\text{max}} = N' \Phi_{\text{section}} = N' \cdot B_{\text{max}} \cdot S = 2 \cdot 10^{-3} \text{ wb} = \underline{2 \text{ mWb}}$

d) On trace le circuit électrique équivalent pour voir le flux qui circule dans le circuit magnétique.

<u>Rappel</u>	gd ^{er} électrique	gd ^{es} magnétiques
	Courant I	flux magn ϕ
	Tension V	F.m.m. NI
	Résistance R	réactance \mathcal{R} .

Dans notre cas, le circuit équivalent est:



$$NI = \phi \cdot \mathcal{R}_{\text{eq}}$$

$$\Rightarrow I = \frac{\phi \cdot \mathcal{R}_{\text{eq}}}{N}$$

AN $I = \frac{2 \cdot 10^{-3} \times 2,27 \cdot 10^6}{40^2}$

$$I = 10,33 \text{ A}$$

e) Pour supporter ce courant, il faut des conducteurs de diamètres suffisant, mais ~~avec~~ les dimensions du circuit magnétique ($a = 1 \text{ cm}$, $b = 5 \text{ cm}$) on ne peut pas bobiner des conducteurs des ~~diamètres~~ acceptant le courant

\Rightarrow il faut changer les dimensions du circuit magn \Rightarrow ~~changer~~ replacer le circuit.

Exercice 2


1) le schéma équivalent du circuit magnétique.

Données

$$e = 0,15 \text{ m}$$

$$\mu_r = 2500$$

$$N = 250$$



$$2) l_m = ((15-4) + (20-4)) \times 2 = 0,14 \text{ m}$$

$$S = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2 = 0,0016 \text{ m}^2$$

$$3) \text{ La réluctance du fer: } R_{\text{fer}} = \frac{l_m - e}{\mu \cdot S} = \frac{l_m - e}{\mu_0 \mu_r \cdot S}$$

$$\text{AN } \boxed{R_{\text{fer}} = 106434,86 \text{ At/Wb}}$$

$$\text{La réluctance de l'entrefer: } R_{\text{entrefe}} = \frac{e}{\mu_0 \cdot S}$$

$$\text{AN } \boxed{R_{\text{entrefe}} = 2486795,98 \approx 2486796 \text{ At/Wb}}$$

4) L'expression de flux magn.

$$\phi = \frac{NI}{R_{\text{eq}}} \quad \text{avec } R_{\text{eq}} = R_{\text{fer}} + R_{\text{entrefe}} \approx 2,59 \cdot 10^{-6} \text{ SI}$$

$$\text{AN } \boxed{\phi = 192,81 \mu\text{Wb}}$$


$$5) \phi = B \cdot S \Rightarrow B = \frac{\phi}{S}, \text{ AN } \boxed{B = 0,12 \text{ T}}$$

Exercice 3 : Inductance d'une bobine.

Données

$$N = 100 \text{ spires.}$$

$$\mu_r = 2500.$$



1/ La réluctance du circuit magnétique.

$$R = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$\text{avec : } \begin{cases} l = ((9-2) + (12-2)) \times 2 \\ = 34 \text{ cm} = 0,34 \text{ m.} \end{cases}$$

$$\text{AN } R = \frac{0,34}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \times 2500 \times 0,0004}$$

$$S = 2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2 = 0,0004 \text{ m}^2$$

$$R = 270563 \text{ At/Wb}$$

2/ L'inductance L est donnée par:

$$L = \frac{N^2}{R} \Rightarrow \text{AN}$$

$$L = 36,96 \text{ mH}$$

$\approx 37 \text{ mH.}$

$$3/ R_{\text{eq}} = R_{\text{fa}} + R_{\text{entre fa}} = \frac{l-e}{\mu_0 \mu_r S} + \frac{e}{\mu_0 S}$$

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{\mu_0 S} \left(\frac{l-e}{\mu_r} + e \right)$$

$$\text{AN } R_{\text{eq}} = 2,26 \cdot 10^6 \text{ At/Wb.}$$

ou: $R_{\text{eq}} \approx \frac{e}{\mu_0 S}$ car $\frac{l-e}{\mu_r} \ll e$

$$\text{AN } R_{\text{eq}} = 1,989 \cdot 10^6 \text{ At/Wb}$$

$$4/ L = \frac{N^2}{R_{\text{eq}}} = 4,425 \text{ mH.}$$

Exercice 2

1) D'après la relation de Boucherot : $V_1 = 4,44 n_1 f B S$.

donc pour $B_{max} = 1 T$, on a $n_1 = \frac{V_1}{4,44 f B_{max} S}$

or $S = 2 \Delta = 2 \times 1715 = 3430 \text{ cm}^2$.

AN $n_1 = \frac{220}{4,44 \times 50 \times 1 \times 0,0035}$

$n_1 = 283 \text{ spires}$

2) D'après les équations du transformateur vu en court

$n_1 I_1 - n_2 I_2 = \phi \cdot R$

$\phi = \frac{V_1}{j \omega n_1}$

$\Rightarrow I_1 = \frac{n_2}{n_1} I_2 + \frac{R}{n_1} \phi$
 $= \frac{n_2}{n_1} I_2 + \frac{R V_1}{j \omega n_1^2}$

courant magnétisant I_{10}

$\Rightarrow I_{10} = \frac{V_1}{j \omega \frac{n_1^2}{R}} = \frac{V_1}{j \omega L_1}$

inductance propre de l'enroulement primaire.

AN $L_1 = \frac{n_1^2}{R}$

$R = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S} = \frac{0,36}{8 \cdot 10^5 \times 3 \cdot 10^{-3} \times 0,0035}$

$R = 27428,6 \text{ At/Wb}$

$\Rightarrow L_1 = \frac{283^2}{27428,6} = 2,92 \text{ H}$

d'où le courant magnétisant $I_{10} = \frac{220}{2\pi \times 50 \times 2,92}$

$I_{10} = 239,82 \text{ mA}$

3) Les pertes fer: P_{fer} .

On a la masse volumique. $\rho = \frac{m}{V} = 7 \text{ Kg/dm}^3$
 et le volume du circuit magnétique (fer) est V .

$$V = 2 \times (S \times l) = 2 \times 17,5 \times 36 = 1260 \text{ cm}^3 \\ = 1,26 \text{ dm}^3$$

donc la masse du fer est $m = \rho \cdot V$.


AN $m = 7 \times 1,26 = 8,82 \text{ kg}$

d'autre part les pertes fer massique vaut $p_{fe} = 2,15 \text{ W/Kg}$
 ce qui donne une pertes fer totale de:

$$P_{fe} = p_{fe} \cdot m = 2,15 \times 8,82$$

$P_{fe} = 22,05 \text{ W}$

d'après le schéma équivalent
 du transfo (Hypothèse du Kapp)



$$P_{fer} = \frac{V_1^2}{R_F} = R_F \cdot I_{1F}^2$$

AN $R_F = 2195 \Omega \Rightarrow I_{1F} = \sqrt{\frac{P_{fer}}{R_F}} = 0,1 \text{ A}$


4/ $I_{1V} = I_{1F} + I_{10}$

I_{1F} est en phase avec V_1

$$I_{1V} = \sqrt{I_{10}^2 + I_{1F}^2}$$


$I_{1V} = 259,83 \text{ mA}$

$\cos \phi_V = \frac{I_{1F}}{I_{1V}} = 0,38$



5) L'essai en court-circuit permet de déterminer la réactance de fuite ramenée au secondaire. $X_s = l_s \omega$.

$$\underline{V}_{2cc} = m \cdot \underline{V}_{1cc} = jX_s \underline{I}_{2cc} + R_s \underline{I}_{2cc}$$




or $m = \frac{V_{20}}{V_1} = \frac{110}{220} = 0,5$.

R_s la résistance ramenée au secondaire

$$R_s = R_2 + m^2 R_1 = 0,1 + 0,5^2 \times 0,4 = 0,22 \Omega$$

$$(m \cdot V_{1cc})^2 = (R_s I_{2cc})^2 + (X_s I_{2cc})^2$$

$$X_s = \frac{\sqrt{(m V_{1cc})^2 - (R_s I_{2cc})^2}}{I_{2cc}} \quad (X_s = l_s \omega)$$



AN $X_s = \frac{\sqrt{(0,5 \times 6,22)^2 - (0,22 \times 10)^2}}{10} = 0,22 \Omega$

6) on a la chute de tension $\Delta V = R_s I_2 \cos \phi_2 + l_s \omega I_2 \sin \phi_2$

AN $\Delta V = 0,22 \times 10 \times 0,8 + 0,22 \times 10 \times 0,6 = 3,108 \text{ V}$

de plus $\Delta V = |V_{2c}| - |V_2| \Rightarrow V_2 = V_{2c} - \Delta V$

AN $V_2 = 110 - 3,108 = 106,892 \text{ V}$

Exercice 3


1) Schéma équivalent du transfo. ramené au secondaire.

- Rapport de transformation:

$$m = \frac{U_{20}}{U_1} = 0,0181$$

- la résistance totale du secondaire

$$R_s = r_2 + m^2 R_1 = 2 \cdot 10^{-2} + (0,0181)^2 \cdot 61 = 0,04 \Omega$$



- Inductance de fuite totale au secondaire l_s .

$$X_s = l_s \omega = l_2 \omega + m^2 l_1 \omega = 4 \cdot 10^{-2} + (0,0181)^2 \cdot 141.$$

$$\boxed{X_s = 0,086 \Omega}$$

2) la chute de tension : $\Delta U_2 = |U_{20}| - |U_2|$

mais, la formule simple $\Delta U_2 \approx R_s I_{2n} \cos \varphi_2 + X_s I_{2n} \sin \varphi_2$ permet de calculer cette chute de tension avec une erreur acceptable.

~~avec $I_2 = 0,04$~~
calculons tout d'abord I_{2n} .

$$I_{2n} = \frac{S_{2n}}{U_{20}} = \frac{76000}{380} = 200 \text{ A.}$$

$$\Rightarrow \Delta U_2 = 0,04 \times 200 \times 0,8 + 0,086 \times 200 \times 0,6$$


$$\boxed{\Delta U_2 = 16,72 \text{ V}}$$

On en déduit la tension au secondaire U_2

$$U_2 = U_{20} - \Delta U_2$$

$$\boxed{U_2 \approx 363,3 \text{ V}}$$

3) le schéma du transfo en cas de court-circuit du secondaire.




$$m U_{1cc} = R_s I_{2cc} + j X_s I_{2cc}$$

$$(m U_{1cc})^2 = (R_s I_{2cc})^2 + (X_s I_{2cc})^2$$

$$I_{2cc} = I_s$$

\Rightarrow

$$\boxed{I_s = \frac{m U_{1cc}}{\sqrt{R_s^2 + X_s^2}}}$$



$$AN: I_s = \frac{(0,0181) \cdot 21000}{\sqrt{0,04^2 + 0,086^2}}$$

$$I_s = 4007,5 A$$

4) On a d'après la question précédente

$$(m U_{acc})^2 = (R_s I_{2n})^2 + (X_s I_{2n})^2$$

$$U_{acc} = \frac{\sqrt{(R_s I_{2n})^2 + (X_s I_{2n})^2}}{m}$$

$$AN: U_{acc} = \frac{\sqrt{(0,04^2 \cdot 200)^2 + (0,086 \cdot 200)^2}}{0,0181}$$

$$U_{acc} = 1048 V$$

$$\Rightarrow \varepsilon = \frac{U_{acc}}{U_{in}} = \frac{1048}{21000}$$

$$\varepsilon \approx 5\%$$

- La puissance absorbée P_{cc}

$$P_{cc} = R_s I_{2cc}^2 = 0,04 \times 200^2$$

$$P_{cc} = 1600 W$$

5) Le rendement $\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_u}{P_u + \Sigma P_{perds}}$

$$\Sigma P_{perds} = P_{fer} + P_j = P_0 + P_{cc} = 400 + 1600 = 2000 W$$

$$P_u = U_2 I_2 \cos \varphi_2 = 58124,8 W$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{58124,8}{58124,8 + 2000} = 0,9667$$

$$\eta = 96,67\%$$

$$6) P_1 = \frac{P_u}{\eta} \quad (\text{car } P_1 = P_{abs} \text{ dans notre cas})$$

$$P_1 = \frac{58124,8}{0,9667}$$

$$\text{donc } P_1 = 60,125 \text{ kW}$$

~~$$Q_1 = \sqrt{S^2 - P_1^2}$$~~

* La puissance réactive Q_1 absorbée au primaire :

$$S^2 = P_1^2 + Q_1^2 \Rightarrow Q_1 = \sqrt{S^2 - P_1^2}$$

$$Q_1 = \sqrt{(76 \cdot 10^3)^2 - (60,125 \cdot 10^3)^2}$$

$$Q_1 = 46,5 \text{ kVA}$$

* Le facteur de puissance $\cos \varphi_2$

$$\cos \varphi_2 = \frac{P_1}{S_1} = \frac{60,125}{76}$$

$$\cos \varphi_2 = 0,791 \approx 0,8$$

* Le courant I_1 circulant au primaire :

$$P_1 = U_1 I_1 \cos \varphi_1$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{P_1}{U_1 \cos \varphi_1} = \frac{60,125 \cdot 10^3}{21000 \times 0,8}$$

$$\underline{AN} : I_1 = 3,6 \text{ A}$$

7/ Pour trouver le rendement max, on calcule

$$\frac{d\eta}{dI_2} = 0 \Leftrightarrow R_s I_2^2 - P_{fer} = 0 \Rightarrow P_{fer} = R_s I_2^2$$

$$\text{donc } I_2' = \sqrt{\frac{P_{fer}}{R_s}}$$

AN

$$I_2 = \sqrt{\frac{400}{0,04}}$$

$$I_2' = 100 \text{ A}$$



Pour $\cos \varphi_2 = 1 \Rightarrow \eta_{\max} = \frac{U_2 I_2'}{U_2 I_2' + R_S I_2' \times 2}$ ($P_{\text{fer}} = R_S I_2'$)

$U_2 = U_{20} - R_S I_2' = 380 - 0,04 \times 100 = 376 \text{ V}$
($\cos \varphi_2 = 1 \Rightarrow U_{20} = R_S I_2' + U_2$)

donc $\eta_{\max} = \frac{376 \times 100}{376 \times 100 + 2 \times 400}$

$$\eta_{\max} = 0,979$$

8)




$$I_V = \frac{U_2' - U_2}{2R_S + j2X_S} \Rightarrow I_V = \frac{|U_2' - U_2|}{\sqrt{(2R_S)^2 + (2X_S)^2}}$$


AN $I_V = \frac{|383,9 - 380|}{\sqrt{4 \times 0,04^2 + 4 \times 9,686^2}}$

$$I_V = 20,15 \text{ A}$$

g) On débranche le secondaire du 2^e transfo.
 ⇒ Le ~~pri~~ secondaire du 2^e transfo devient une charge pour le 1^e transfo.



$$\text{on a } m U_1 = 2R_s I_2 + j2X_s I_2 \rightarrow$$



$$\Rightarrow (m U_1)^2 = (2R_s I_2)^2 + (2X_s I_2)^2$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{m U_1}{\sqrt{4R_s^2 + 4X_s^2}}$$

$$\frac{AN}{I_2} = \frac{380}{\sqrt{4 \times 0,04 + 4 \times 0,086}}$$

$$I_2 = 2003 \text{ A}$$

le courant au primaire: I_1

$$I_1 = m \cdot I_2$$

$$I_1 = 36,26 \text{ A}$$

Correction TD N°3

Exercice 1

1) D'après la plaque signalétique, on a 220/380V.
et on a un réseau d'alimentation de 380V.

donc le couplage est étoile

2) la vitesse de synchronisme vaut $N_s = \frac{60 \cdot f_s}{p}$
pour $f_s = 50 \text{ Hz}$ on a les vitesses suivantes. P

p	1	2	4	8
N_s tr/min	3000	1500	750	375

ainsi la vitesse nominale du moteur est $N = 725 \text{ tr/min}$

donc la vitesse de synchronisme la plus proche

$$\text{est } \boxed{N_s = 750 \text{ tr/min}}$$

$$\Rightarrow p = \frac{60 \cdot f_s}{N_s} = \frac{3000}{750} = 4$$

$$3) P_{JS} = 3 \cdot R_s \cdot I_n^2 = 3 \times 0,15 \times 40^2$$

$$\boxed{P_{JS} = 720 \text{ W}}$$

$$4) \text{ le glissement } g = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{750 - 725}{750} = 3,3\%$$

$$5) P_{JR} = g P_t \quad \text{avec } P_t = P_{abs} - P_{JS} - P_{fer}$$

$$\left\{ \begin{aligned} P_{abs} &= 3VI \cos \phi = \sqrt{3} UI \cos \phi \\ &= 22641 \text{ W} \end{aligned} \right.$$

$$P_{JR} = 0,033 \times (22641 - 720 - 500)$$

$$\boxed{P_{JR} = 706,9 \text{ W}}$$

$$6) \eta = \frac{P_u}{P_{abs}} = \frac{P_{abs} - \sum \text{pertes}}{P_{abs}}$$

$$\sum \text{pertes} = P_{JS} + P_{JR} + P_{fe} + P_m = 1926,9 \text{ W}$$


$$\eta = \frac{22461 - 1926,9}{22461}$$

$$\boxed{\eta = 91,5\%}$$

Exercice 2

1) on a la puissance transmise P_{en}

$$P_{en} = C_{en} \cdot \Omega_s = 3 \cdot \frac{R}{g} I_2^2$$



$$I_2 = \frac{V_s}{\frac{R}{g} + jL_t\omega} \Rightarrow I_2 = \frac{V_{eff}}{\sqrt{\left(\frac{R}{g}\right)^2 + (L_t\omega)^2}}$$

$$\text{donc } P_{en} = 3 \cdot \frac{R}{g} \cdot \frac{V_{eff}^2}{\left(\frac{R}{g}\right)^2 + (L_t\omega)^2}$$

$$\text{d'où } C_{en} = \frac{P_{en}}{\Omega_s} = 3p \frac{R}{g} \frac{V_{eff}^2}{\omega_s \left(\frac{R}{g}\right)^2 + (L_t\omega)^2} \quad \left(\Omega_s = \frac{\omega_s}{p}\right)$$

$$C_{en} = 3p \frac{V_{eff}^2}{\omega_s} \frac{\frac{R}{g}}{\frac{R}{g} L_t \omega_s \left(\frac{R}{g L_t \omega_s} + \frac{g}{R} L_t \omega_s\right)}$$

$$= 3p \frac{V_{eff}^2}{\omega_s^2 L_t} \frac{1}{\frac{R}{g L_t \omega_s} + \frac{g L_t \omega_s}{R}}$$

$$C_{en} = \frac{A}{\frac{g}{g_0} + \frac{g_0}{g}}$$

$$\text{avec } \frac{1}{g_0} = \frac{L_t \omega_s}{R}$$

$$A = 3p \frac{V_{eff}^2}{\omega_s^2 L_t}$$

donc

$$A = 3p \frac{V_{\text{eff}}^2}{L\omega_s^2}$$

$$g_0 = \frac{R}{L\omega_s}$$

$$\text{et } C_{\text{eu}} = \frac{A}{\frac{g}{g_0} + \frac{g_0}{g}}$$

$$\underline{I}_s = \frac{V_s}{jL\omega_s} + \frac{V_s}{\frac{R}{g} + jL\omega_s} \Rightarrow \frac{\underline{I}_s}{V_s} = \frac{1}{jL\omega_s} + \frac{1}{\frac{R}{g} + jL\omega_s}$$

$$\text{ou } \frac{V_s}{\underline{I}_s} = \frac{jL\omega_s \left(\frac{R}{g} + jL\omega_s \right)}{R + j\omega_s(L+L_0)}$$

φ_s est le déphasage de V_s par rapport à \underline{I}_s

$$\varphi_s = \arg(jL\omega_s) + \arg\left(\frac{R}{g} + jL\omega_s\right) - \arg\left(\frac{R}{g} + j\omega_s(L+L_0)\right)$$

$$\boxed{\varphi_s = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{L\omega_s}{R} \cdot g\right) - \arctan\left(\frac{(L+L_0)\omega_s}{R} \cdot g\right)}$$

3) A.N ~~g~~ tout d'abord, il faut déterminer g .

$$\text{pour } C_{\text{eu}} = 90 \text{ N.m} \Rightarrow g = 0,0101$$

$$\text{pour } C_{\text{eu}} = -90 \text{ N.m} \Rightarrow g = -0,0101.$$

$$\text{donc } \varphi_s = 90^\circ + \arctan\left(\frac{2,38 \cdot 10^{-3} \cdot 2\pi \cdot 88}{0,138} \cdot 0,0101\right) - \arctan\left(\frac{(2,38 + 26,8) \cdot 10^{-3}}{0,138}\right)$$

$$\boxed{\varphi_s = 46^\circ \text{ pour } C_{\text{eu}} = 90 \text{ N.m.}}$$

$$\text{de même façon } \boxed{\varphi_s = 134^\circ \text{ pour } C_{\text{eu}} = -90 \text{ N.m.}}$$

$$4) \text{ on a } g = \frac{N_s - N_r}{N_s} \Rightarrow \boxed{N_r = N_s(1-g) \text{ [tr/min]}}$$


$$= \frac{60 \cdot f_s}{p} (1-g)$$

$$\text{AN } \boxed{N_r = 2613 \text{ tr/min pour } C_{\text{eu}} = 90 \text{ N.m}}$$

$$N_r = 2667 \text{ tr/min pour } C_{\text{eu}} = -90 \text{ N.m}$$

Exercice 3

- 1) La vitesse de synchronisme: $N_s = \frac{60 \cdot f}{p} \Rightarrow N_s = 1500 \text{ tr/min}$
- 2) le glissement nominal: $g_n = \frac{N_s - N_r}{N_s} \Rightarrow g_n = 0,033$
- 3) Un schéma (parmi plusieurs) est représenté ci-dessous:



- R_F : modélise les pertes fer dans la machine.
- L_m représente l'inductance magnétisante d'une phase du stator.
- R : la résistance par phase de l'enroulement statorique.
- L : inductance de fuite équivalente par phase ramenée au stator.
- R' : la résistance équivalente par phase du rotor ramenée au stator.

4) Calcul des pertes:

lors de l'essai à vide, la machine tourne presque à la vitesse de synchronisme $\Rightarrow g$ est très faible.
donc le schéma équivalent devient:

D'après l'énoncé, les pertes fer et mécaniques sont équivalentes d'où:


$$P_m = \frac{P_0}{2} = 65 \text{ W}$$

et $P_{\text{fer}} = \frac{P_0}{2} = 65 \text{ W}$

on en déduit $P_{\text{fa}} = \frac{3V^2}{R_F} \Rightarrow$

$$R_F = \frac{3V^2}{P_{\text{fer}}}$$

$$\text{AV } R_F = 2,44 \text{ k}\Omega$$



Pour déterminer L_m , on calcule Q_0 absorbée à vide.

$$Q_0 = \sqrt{S_0^2 - P_0^2} = \sqrt{(3VI_0)^2 - P_0^2} = 536 \text{ VAR}$$

d'autre part $Q_0 = \frac{3V^2}{L_m \omega_s} \Rightarrow \boxed{L_m = \frac{3 \cdot V^2}{Q_0 \omega_s}}$

$$\boxed{L_m = 0,94 \text{ H}}$$

5) La puissance consommée P_n :

$$\boxed{P_n = 3 \cdot V_n \cdot I_n \cdot \cos \varphi_n = 1104 \text{ W}}$$

6) Les pertes Joule dans le stator:

$$P_{JS} = 3R \cdot I_2^2 \approx 3R I_n^2 = 0,36 \text{ W}$$


7) La puissance transmise P_r

$$P_r = P_{abs} - P_{fa} - P_{JS}$$

$$\boxed{P_r = 1038,7 \text{ W}}$$

Les pertes Joule dans le rotor $P_{Jr} =$

$$\boxed{P_{Jr} = g \cdot P_r = g_n \cdot P_r = 34,2 \text{ W}}$$



9) Le rendement: $\boxed{\eta = \frac{P_u}{P_{abs}} = 0,85}$

10) la puissance réactive consommée par le MAS:

$$\boxed{Q_n = 3 \cdot V_n \cdot I_n \cdot \sin \varphi_n = 828 \text{ VAR}}$$

11) La puissance réactive est consommée par L_m et L

$$\Rightarrow Q_m = Q_{m0} + Q_L \quad Q_m = Q_0 \text{ à vide}$$

$$Q_L = 3L\omega \cdot I_n^2$$

$$(I_n = 2A)$$

$$\Rightarrow Q_m = Q_0 + 3L\omega \cdot I_n^2$$

$$L = \frac{Q_m - Q_0}{3\omega I_n^2} = \frac{828 - 536}{3 \times 2\pi \times 50 \cdot \frac{2^2}{2^2}}$$

$$L = 77,45 \text{ mH}$$

il reste à calculer R'_2 .

$$P_r = 3 \cdot R'_2 \cdot I_2'^2$$

on peut calculer I_2' par : $3VI_2' = \sqrt{P_r^2 + (Q_m - Q_0)^2}$

$$\Rightarrow 3VI_2' = 1078 \quad (\text{c'est la puissance apparente du rotor}).$$

$$\Rightarrow I_2' = 1,156 \text{ A}$$

$$\text{d'où } R'_2 = \frac{P_r}{3I_2'^2} = 4,66 \Omega$$

12) La puissance utile vaut $P_u = \frac{939,4}{4} = 234,8 \text{ W}$

le nouveau glissement pour une vitesse de 1475 tr/min.

$$g_n = \frac{1500 - 1475}{1500} = 0,016$$

on en déduit la puissance transmise au rotor

$$P_r = P_u + P_m + P_{JT} = P_u + P_m + g \cdot P_r$$



$$P_r = \frac{P_u + P_m}{1 - g} = 304,6 \text{ W}$$

si on néglige les pertes Joules rotoriques $\Rightarrow \eta = \frac{P_u}{P_{abs}} = 0,63$

Exercice 4


Au démarrage } $I_{d\Delta} = 40 \text{ A}$
 + triangle } $U = 450 \text{ V}$.

1) le couplage des phases de la machine



2) Au démarrage $g = 1 \Rightarrow$ le schéma équivalent vaut donc l'impédance équivalente

$$Z_d = \frac{j\omega L_m \parallel (R_2' + j\ell\omega)}{j\omega L_m + R_2' + j\ell\omega}$$



$$|Z_d| = \frac{L_m \omega \sqrt{R_2'^2 + (\ell\omega)^2}}{\sqrt{R_2'^2 + (L_m \omega + \ell\omega)^2}}$$

3) En couplage triangle, chaque phase est sous la tension $U = \sqrt{3} \cdot V$ et parcourue par le courant $I_d = \frac{I_{d\Delta}}{\sqrt{3}}$

$$\Rightarrow |Z_d| = \frac{U}{I_d} = 3 \cdot \frac{V}{I_{d\Delta}} = 1712 \Omega$$

$$4) \text{ On a } \frac{L_m \omega \sqrt{R_2'^2 + (\ell\omega)^2}}{\sqrt{R_2'^2 + (L_m \omega + \ell\omega)^2}} = 1712$$

$$\Rightarrow R_2'^2 \left[1 - \frac{1712^2}{(L_m \omega)^2} \right] = (L_m \omega + \ell\omega)^2 \frac{1712^2}{(L_m \omega)^2} - (\ell\omega)^2$$

$$\Rightarrow R_2' = 1414 \Omega$$

On néglige le courant passant dans L_m .


5) Le couple de démarrage de la machine est (avec $g=1$)

$$\text{et } C_d = \frac{P_{Tc}}{\Omega_s} \quad \text{avec } \Omega_s = \frac{2\pi f}{p} = 157 \text{ rad/s}$$

$$C_d = \frac{3 \cdot R_2' I_2'^2}{\Omega_s} = \frac{3 \cdot R_2'}{\Omega_s} = \frac{U^2}{[R_2'^2 + (lw)^2]}$$

AN $C_{d\Delta} = 149 \text{ Nm}$

6) Couplage triangle



7) En étoile les enroulements sont soumis à une tension simple $V = 230 \text{ V}$.

⇒ courant de démarrage $I_{dy} = \frac{V}{17,2} = 13,3 \text{ A}$

C'est un courant 3 fois moins qu'en couplage triangle

8) Couple de démarrage en étoile : C_{dy} .

$$C_{dy} = \frac{C_{d\Delta}}{3} = 50 \text{ Nm}$$

9) Si on insère une résistance R , et on néglige l'effet de L_m

$$\rightarrow I_{dR} = \sqrt{3} \frac{U}{\sqrt{(R_2'^2 + R^2) + (lw)^2}} = 13,3 \text{ A}$$

$$\Rightarrow R = 36,6 \Omega$$

10) le couple de démarrage devient :

$$C_{dR} = \frac{3 R_2'}{s} \frac{U^2}{(R_2' + R)^2 + (lw)^2} = 17 \text{ N.m} \approx \frac{C_{dS}}{9}$$

11) L'insertion d'une résistance diminue le courant de facteur de 3, mais le couple diminue d'un facteur de 9.

⇒ Il est préférable d'utiliser le démarrage

Y/Δ.

Autre procédé : Insérer une résistance en série avec le rotor, mais ce n'est pas possible que avec des machines à rotor bobiné.