

FICHA DE PROYECTO	
TÍTULO	Reforma estructural y mejora estética de fachada
UBICACIÓN	Santa Coloma de Gramenet(Barcelona)
TIPO DE VIVIENDA	Comunidad de vecinos
TECNOLOGÍA USADA	<div><input type="checkbox"/> Pasivado de estructuras para detener la oxidación puentes de unión</div> <div><input type="checkbox"/> Reparación con morteros estructurales</div> <div><input type="checkbox"/> Aplicación de pinturas impermeables</div>
RETO A RESOLVER	Garantizar la seguridad estructural del edificio así como preservar la estética original de las cornisas y la uniformidad de las fachadas
PROCESO Y RESULTADO	Reparación y consolidación de elementos estructurales deteriorados. Eliminación de zonas afectadas por carbonatación y fisuración, saneado de armaduras y reconstrucción. Aplicación de producto para garantizar durabilidad de elementos.



## FICHA DE PROYECTO

<b>TÍTULO</b>	Rehabilitación de fachadas y sustitución de cierres en lavaderos
<b>UBICACIÓN</b>	El Masnou (Barcelona)
<b>TIPO DE VIVIENDA</b>	Comunidad de vecinos
<b>TECNOLOGÍA USADA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> SATE (EPS 80 mm)</li><li><input type="checkbox"/> Mortero acrílico</li><li><input type="checkbox"/> Lamas de aluminio y pintado</li></ul>
<b>RETO A RESOLVER</b>	Rehabilitación integral de la fachada. Mejora energética del edificio así como de su estética.
<b>PROCESO Y RESULTADO</b>	Saneamiento de los paramentos verticales deteriorados. Aplicación de aislamiento térmico SATE y finalizado con mortero acrílico. Sustitución de antiguos cerramientos de lavaderos por nuevas celosías de lamas de aluminio para proporcionar mayor ventilación, estética y durabilidad. Saneado y pintado de barandillas del edificio.

