

Bona Wave 2K

Ficha técnica

Barniz al agua de 2 componentes para tratar la superficie de los suelos de madera de zonas comerciales con un tráfico moderado.

Datos técnicos

Tipo de barniz:	Barniz al agua de poliuretano de 2 componentes
Brillo (a 60°):	Brillo: ≈85%, Satinado ≈50%, Mate ≈20%
Proporción de la mezcla:	1 parte de endurecedor 2K por cada litro de Wave 2K (4 vol%)
Duración de la mezcla:	4 horas a 20°C (menos si la temperatura es mayor)
Disolución:	Si es necesario, diluir con Bona Retarder (4%) para disponer de un tiempo abierto más largo
Tiempo de secado, antes de:	<ul style="list-style-type: none">- Estar listo para lijar/recubrir: 2-3 horas*- Uso moderado: 24 horas*- Dureza completa: 7 días* <small>* bajo condiciones climáticas normales, 20°C/60% H.R.</small>
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona o aplicador de barra en forma de T (aplicador americano para grandes superficies)
Rendimiento:	8-10 m ² /litro (120-100g/m ²) por capa
Seguridad	Barniz: No clasificado Endurecedor: Clasificado (consulte la Ficha de Seguridad)
Limpieza:	Eliminar cualquier exceso de material de las herramientas antes de limpiar con un mínimo de agua. El material seco puede eliminarse con acetona.
Vida útil:	1 año desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje o el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros, incluido el endurecedor (36 cajas por palet)

Preparación

Antes de aplicar el producto la superficie debe pretratarse con una imprimación al agua de Bona. Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno y ambiente en que se vaya a utilizar, bien lijado, seco y sin polvo resultante del lijado, ni aceite, ni ceras, ni ningún otro contaminante. Deje que el barniz y el endurecedor alcancen la temperatura de la estancia.

Las condiciones óptimas de aplicación son entre 18 y 25°C y una humedad relativa del aire del 30% al 60%. Las temperaturas elevadas y una baja humedad acortan el tiempo de secado, y las temperaturas bajas y una elevada humedad lo prolongan.

La temperatura mínima de uso es de 13°C.

Barniz



Bona[®]

Bona Wave 2K

Ficha técnica

Barniz



Tratamiento

Madera no tratada:

- 1x Bona Primer
- 1x Bona Wave 2K
Lijado leve con grano 150
- 1x Bona Wave 2K

Advertencia: No se recomienda aplicar más de dos capas completas al día debido a que existe riesgo de que la madera dilate en exceso y se abarquille. Asegúrese de que haya una buena ventilación durante el secado. Unas condiciones de secado pobres podrían hacer que quedara una película débil con peores propiedades de adhesión.

Aplicación

1. Agite la lata de barniz y añada una botella de Endurecedor Wave 2K. Agite inmediatamente y a conciencia la mezcla durante 1 minuto. Introduzca el filtro que se adjunta. Si se desea mezclar pequeñas cantidades de barniz, entonces vierta la cantidad necesaria de barniz en una lata aparte. 1 litro de barniz corresponde a una parte de endurecedor, dos litros a dos partes, y así sucesivamente. La mezcla de barniz/endurecedor deberá utilizarse directamente o al menos en un plazo no superior a 4 horas.
2. Aplique el barniz usando un Rodillo Bona o un aplicador Bona de barra en forma de T (aplicador americano). Deslice el rodillo o la barra con un movimiento suave y fluido alternando pasadas en la dirección de la veta y de forma perpendicular a la misma, y evitando acumulaciones del producto. Mantenga siempre un "borde húmedo" para evitar solapamientos. Deje que seque debidamente antes de aplicar más capas. Tenga previsto que el tiempo de secado se incrementará ligeramente por cada capa que se aplique.
3. Si fuera necesario, haga un lijado intermedio usando una malla o el sistema Bona Scrad System de grano P150 (o más fino) y elimine el polvo antes de aplicar una última capa de barniz. **Advertencia:** Si se ha dejado secar la capa de barniz anterior durante más de 24 horas, entonces será necesario efectuar un lijado intermedio.

El suelo admitirá un tráfico leve transcurridas aproximadamente 8 horas tras la aplicación final. Deje que la superficie seque durante al menos 1 mes antes de cubrirla con alfombras u otros artículos para cubrir suelos. Evite también fregar el suelo humedeciéndolo durante este tiempo.

Mantenimiento

Limpie el suelo con Bona Cleaner o con Bona Wood Floor Cleaner y un pad de microfibras. Para el mantenimiento y la conservación de la superficie, se pueden recubrir los suelos de vez en cuando con capas adicionales de barniz. La frecuencia de esta operación se puede reducir enormemente si se aplica periódicamente Bona Freshen Up o Bona Wood Floor Refresher. Esto restaurará la apariencia de un suelo apagado al mismo tiempo que permite que se puedan seguir dando más capas de barniz sin necesidad de volver a lijar el suelo hasta llegar a la madera virgen.

Instrucciones de mantenimiento detalladas disponibles en www.bona.com/floorcare

Bona®

Bona Wave 2K

Ficha técnica

Barniz



La información facilitada se prepara en base a los mejores conocimientos con que contamos en la fecha de su redacción, pero puede no ser completa. El usuario es el responsable de determinar si el producto y las recomendaciones reseñadas en este documento son aptos o no para su propósito, para el tipo de madera y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto del que hace entrega. La aplicación profesional, y por tanto exitosa, del producto escapa a nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar. El usuario debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este producto.