

• Válvulas

Toma el control

Válvulas direccionales y de proceso con el menor consumo de energía: ideales para usar a 4 bares.



• Actuadores

Empuja hacia delante

Los componentes que hacen el trabajo; los primeros en registrarse.

Tenga esta fórmula a mano $F=P \times A$.

Y si el espacio es un problema, recurra a nuestros actuadores compactos y ligeros.



• Sopleteo y Vacío

Realmente eficiente a 4


Cuando se trata de sopleteo y unidades de vacío, una mayor presión no significa un mayor rendimiento, sino todo lo contrario.



• Presostatos

Monitorea la presión

Beneficioso a largo plazo. La fuga de aire es algo que no se puede permitir ninguna máquina, especialmente a 4 bares.




• Reguladores

Regular para acumular

Úselos para reducir la presión aún más en los puntos donde sea posible. Toda pequeña ayuda.

- ✓ Sé parte del panorama de 4 bares
- ✓ Conviértete en un pionero de la industria
- ✓ Potencia tu imagen corporativa



Fácil con el socio correcto, elige

