

# **Top 10 Fehler, die Sie bei Epoxidharz vermeiden sollten**

Ein Survival-Guide für Einsteiger zu makellosen  
Ergebnissen

Der Einstieg in die Welt des Epoxidharzes ist aufregend, aber auch gnadenlos. Ein einziger falscher Schritt kann klebrige Desaster, trübe Harzgüsse oder verschwendetes Material bedeuten. Dieser Guide hilft Ihnen, die häufigsten Anfängerfehler zu vermeiden – damit Sie von Anfang an schöne Epoxidharz Projekte mit Selbstvertrauen umsetzen können.

## 1. Falsches Epoxidharz für das Projekt wählen

**Der Fehler:** Beschichtungs-Epoxidharz in eine tiefe Form gießen oder Gießharz auf eine flache Oberfläche verwenden.

**Die Lösung:** Verstehen Sie den Unterschied. Nutzen Sie Gießharz für Tiefe und Beschichtungs-Epoxidharz für Flächen. Passen Sie Ihr Harz immer dem Projekt an – ob Untersetzer, Schmuck oder ein Epoxidharz Tisch.

## 2. Mischungsverhältnis schätzen

**Der Fehler:** „Pi mal Daumen“ abmessen. Epoxidharz verzeiht keine Ungenauigkeit.

**Die Lösung:** Immer exakt nach Volumen mit Messbechern arbeiten (sofern die Marke nicht Gewicht vorgibt). Schon wenige Tropfen zu viel oder zu wenig führen zu klebrigem, nicht aushärtendem Harz.

## 3. Das Mischen überstürzen

**Der Fehler:** Nur 30 Sekunden rühren und denken, es reicht. Ergebnis: trübe, klebrige oder ungleichmäßige Harzgüsse.

**Die Lösung:** Langsam und gründlich 3–5 Minuten rühren. Seiten und Boden immer mit einbeziehen. Für mehr Sicherheit das Harz nach dem ersten Rühren in einen zweiten Becher umfüllen und nochmals mischen.

## 4. In der falschen Temperatur arbeiten

**Der Fehler:** In einer kalten Garage oder im heißen Wintergarten gießen. Kälte verlangsamt die Aushärtung, Hitze beschleunigt sie und kann Risse verursachen.

**Die Lösung:** Arbeiten Sie in einem Raum mit 21–24 °C. Erwärmen Sie die Flaschen leicht im Wasserbad, wenn der Raum kühl ist.

## 5. Sicherheit ignorieren

**Der Fehler:** Ohne Handschuhe, ohne Maske, ohne Lüftung arbeiten. Epoxidharz reizt Haut und Atemwege.

**Die Lösung:** Tragen Sie Nitrilhandschuhe, eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für gute Belüftung. Sicherheit ist kein Extra, sondern Standard beim Basteln mit Epoxidharz.

## 6. Überhitzen mit Heißluftpistole oder Gasbrenner

**Der Fehler:** Das Harz beim Blasenentfernen verbrennen. Überhitzung führt zu Vergilbung, Rauch oder Rissen.

**Die Lösung:** Nutzen Sie die Heißluftpistole in kurzen Bewegungen. Nie auf einer Stelle verweilen. Bei kleinen Formen funktioniert oft ein Zahntocher besser als Hitze.

## 7. Projekte zu früh bewegen

**Der Fehler:** Nach 12–24 Stunden berühren, kippen oder entformen. Harz wirkt ausgehärtet, ist es aber nicht.

**Die Lösung:** Halten Sie die Aushärtezeiten strikt ein. Die meisten Epoxidharze benötigen 24–72 Stunden für volle Stabilität. Im Zweifel: lieber länger warten.

## 8. Formen nicht vorbereiten oder pflegen

**Der Fehler:** Staubige, fettige oder Backformen verwenden.

Ergebnis: stumpfe, klebende oder verzogene Stücke.

**Die Lösung:** Nutzen Sie hochwertige Silikonformen für Epoxidharz. Reinigen Sie diese vorsichtig, trocknen Sie gründlich ab und verwenden Sie bei komplizierten Formen ein Trennspray.

## 9. Zu viele Einbettungen verwenden

**Der Fehler:** Zu viele Blumen, Steine oder Glitzer einarbeiten. Harz kann nicht aushärten, wenn Luft oder Masse eingeschlossen wird.

**Die Lösung:** Weniger ist mehr. Halten Sie Einbettungen dünn, flach und komplett getrocknet. Blumen vorher mit Mod Podge versiegeln, bevor Sie sie eingießen.

## 10. Zu schnell aufgeben

**Der Fehler:** Ein misslungener Guss führt zum kompletten Aufgeben.

**Die Lösung:** Jeder Fehler ist eine Lektion. Probieren Sie weiter, verstehen Sie die Chemie, und nutzen Sie Anleitungen wie diesen Guide, um besser zu werden.

## Schlusswort

Fehler im Basteln mit Epoxidharz können teuer sein – aber sie sind vermeidbar. Mit dieser Checkliste umgehen Sie die häufigsten Stolperfallen und beschleunigen Ihren Weg zu professionell wirkenden Ergebnissen.

Denken Sie daran: Es geht nicht darum, von Anfang an perfekt zu sein, sondern die typischen Anfängerfehler zu vermeiden. So können Ihre Kreativität und Ihr Stolz auf jedes selbstgemachte Epoxidharz Projekt von Anfang an strahlen.