



NOTICE TIREUSE



1. Remplir le bac en eau : Installez la machine à son emplacement définitif et remplissez le bac d'eau jusqu'au niveau du dernier serpentín en cuivre. Attention à ne pas arroser l'agitateur au centre de la cuve.



2. Branchements :

- Sortez le câble électrique, le tuyau de gaz ainsi que le tuyau de bière par le passe-câbles prévu sur le côté droit de la machine (manomètre).
- Branchez le CO2 en passant le câble de sécurité autour de la bouteille, puis vissez à la main le raccord.

- Branchez un fût. Retirez la protection plastique du fût, glissez la tête située au bout du tuyau à bière sur le fût, puis percutez en abaissant fermement la manette vers le bas. N'oubliez pas d'ouvrir le robinet ¼ de tour.

Vous pouvez ouvrir le CO2 (¼ tour suffit largement)

- Branchez le tuyau d'évacuation sous le repose-verre (placer un sceau dessous).

- Branchez le câble électrique minimum 2 heures avant l'événement.

- Faites couler le liquide de rinçage jusqu'à l'arrivée de la bière. Cette opération doit être faite dans un délai maximum de 10 minutes après le branchement électrique.

3. Réglages :

- Ne pas toucher au manomètre, tout est pré-réglé.

- Le thermostat sera au maximum (7), laissez-le à 7 sauf en cas de température hivernale ou vous pouvez le baisser sur 6 si la bière est trop froide.

- Certaines machines sont équipées de **robinets compensateurs** en amont du bec. Nous l'avons déjà pré-réglé. Mais vous pouvez choisir la vitesse de remplissage de votre verre en vissant ou dévissant le robinet (réduisez la vitesse si la bière fait trop de mousse).

4. Changement de fût :

Pas besoin de fermer le CO2 pendant la manipulation

- Fermez le robinet ¼ de tour de la poignée de fût.

- Relevez la manette et enlevez la poignée du fût.

- Rebranchez la poignée au nouveau fût en la faisant glisser et en abaissant fermement la manette vers le bas (N'oubliez pas d'ouvrir le robinet ¼ de tour)



Robinet ¼ de tour

Manette



5. Fin de service :

- Débranchez la tireuse, Fermez la bouteille de CO2 sans dévisser le tuyau.

- Fermez le robinet ¼ de tour, relevez la manette et retirez la poignée du fût.

- Actionnez la manette dans le vide pour extraire le CO2, puis dévissez le tuyau CO2.

- Videz le maximum d'eau du bac grâce à la vanne située à l'arrière de la tireuse. *De la glace restera dans le bac, c'est normal.*

- N'oubliez pas le tuyau du repose-verre ainsi que sa grille lors du retour du matériel.