

永磁激光切割专用一体螺杆空压机系列技术参数

Technical Parameter Table of Permanent Magnet Laser Cutting Special Integrated Screw Air Compressor Series

机型 Model		WJS-20A	WJS-30A	WJ-20A	WJ-30A	WJ-50A
参数 Parameters						
排气压力 (Mpa) Max Working Pressure		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
容积流量 m³/min Volume flow		1.1	2.1	1.1	2.1	3.3
功率 Power KW		15	22	15	22	37
启动方式 Starting Mode		永磁变频	永磁变频	永磁变频	永磁变频	永磁变频
噪声Noise Db(A)		70	75	70	75	76
出口尺寸 inch Air Outlet Pipe Diameter		RP3/4	RP3/4	RP3/4	RP1	RP1,1/2
重量Weight kg		585	685	235	320	480
外型尺寸 Dimension	长Length mm	1700	1800	1080	1120	1250
	宽 Width mm	750	880	750	880	1000
	高 Height mm	1000	1600	1000	1200	1390

注：本公司产品在不断优化中，参数如有变更，恕不另行通知。
Note: Our Products are in continuous optimization, parameters are subject to change without prior notice.