



## الشمال وترستوب (مانع التسرب)

### وصف المنتج

طلاء مائي شبه لامع عالي المرونة مصنوع من اجود انواع اللواصق الاكريليكية. حيث يستخدم لطلاء الاسطح الاسمنتية الخارجية كماده نهائية عازله بين السطح والجو الخارجي مما يتمتع به من خواص لملئ التشققات والثقوب ومقاومته العالية للماء واشعة الشمس، كما يستخدم على الاسطح الداخلية والخارجية للحمامات والمطابخ والمناطق المعرضة للمياه.

### بيانات تطبيق

يجب ان يكون السطح نظيفا خاليا من الشحوم والوساخ والزيوت ويجب ازالة بقايا الدهان القديمة، بعدما يتأسس السطح بأساس الشمال يوصى باستعمال دهان مايسترو للأسطح الأسمنت والأخشاب والطوب (الطابوق الأسمنتية) في الخارج والداخل.

### يمكن تطبيق المنتج عن طريق

الرول: عالية الجودة  
الفرشاة: نايلون / بوليستر، موصى به لطلاء الزوايا والحواف.  
الرش: رذاذ الهواء أو الرش التقليدي.

### الشروط أثناء التطبيق

يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة ٥° درجات مئوية كحد أدنى و ٣٥° درجة مئوية كحد أقصى.

### المكونات

صبغات مثل ثاني اوكسيد التيتانيوم، لواصلق اكريليكية عالية الجودة وملونات ومواد حافظه وعطر ومواد مذييه مثل الماء.

### التغطية

٢م<sup>٢</sup> لكل لتر بسمك ١٠٠ ميكرون (حسب طبيعة السطح).

### التخفيف

التخفيف غير محبذ فقط على السطوح العالية والامتصاص حيث تخفف الطبقة الاولى فقط بنسبة ١٠% مع الماء.

### وقت الجفاف

يعتمد وقت الجفاف على سمك الفلم المتكون عند الطلاء وعلى الظروف الجوية حيث إذا كان الطلاء بواسطة الرول يحتاج الى 3 ساعات لتجف الطبقة الواحدة.

### بيانات المنتج

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| التعبئة              | ٢٤ كغم، ١٢ كغم، ٤.٥ كغم، كغم.                                   |
| المواد الصلبة بالحجم | ٥١.٠ ± ٢%                                                       |
| المواد الصلبة بالوزن | ٦٠ ± ٢%                                                         |
| الكثافة              | ١.٥ غم / سم ٣                                                   |
| درجة الحموضة         | ٨ - ٨.٥                                                         |
| الألوان              | الأبيض، البيج وجميع الألوان الأخرى حسب الطلب في (الكتالوج رال). |

## تعليمات الاستخدام

### تحضير السطح

يجب أن تكون الطبقة السفلية سليمة ونظيفة وجافة وخالية من الأتربة والزيوت والشحوم والتراكم وما إلى ذلك. يجب إزالة جميع آثار عوامل تحرير الشكل/عوامل المعالجة. يوصى باستخدام منفرقة خفيفة بمادة كاشطة مناسبة قبل التطبيق. يجب إزالة أي غبار / جزيئات سائبة.

### تحضير السطح

- طلاء عالي المرونة وشبه لماع.
- يقاوم تغيير اللون عند تعرضه لأشعة الشمس.
- قوة التصاق عالية.
- عندها قوة العزل والحماية للسطوح من المياه فعالة ونموجية.

### المحددات

- يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية.
- لا يدهن إذا كانت درجة الحرارة السطح أقل من 5 درجة مئوية.
- لا يدهن إذا كانت الرطوبة أكثر من 80 %.

### تخزين

يجب تخزين المنتج وفقاً للوائح الوطنية. احتفظ بالحاويات في مكان جاف وبارد وجيد التهوية وبعيداً عن مصادر الحرارة والاشتعال. يجب أن تبقى حاويات مغلقة بإحكام. التعامل مع الرعاية.

### معلومات الصحة والسلامة

- استخدام الكمادات أثناء الدهان.
- في حال وجود زيادة عن الحاجة المطلوبة لا تسيبها في طريق المياه أو الصرف الصحي والمجاري.
- حافظ على التهوية الجيدة أثناء الدهان.
- احفظه عن متناول الأطفال.
- إذا أصاب العين اغسله بالماء واستشر الطبيب.
- كل الأدوات يجب غسلها بالماء بعد الاستخدام مباشرة.

## احفظه عن متناول الأطفال حماية من التجميد