

GUIA DE CUIDADOS

Cuidados com as peças

A prata 925, corresponde a uma liga composta por 92,5% de prata pura e 7,5% de cobre, que aumenta a sua capacidade de resistência, mas também a sua tendência para oxidar em contacto com o ar. É natural que com o uso e o passar do tempo o metal ganhe riscos e oxide. Para o proteger remova os botões da sua camisa antes de cada lavagem e evite o contacto com superfícies ásperas, suor, cosméticos ou produtos químicos e proceda, se necessário, à sua limpeza com um pano suave ou produto próprio.