

VÉRIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES DES ENGINS DE TP (VRS - VGP)

CATARINO TP

**ADRESSE : 6 BIS RUE DES ARTISANS
91480 QUINCY SOUS SENART**
TEL : 01 87 22 22 34 EMAIL : catarinocontroles@GMAIL.COM

Date	13 nov. 2025
N° de client	1
N° de rapport	TP3-92
N° interne de contrôle	4
Prochaine vérification	13 mai 2026

R482

Chargeuses




R482

Compacteur



R482

Pelle




R482

Bouteur




R482

Chariot
Télescopique



R482

Niveleuse



R482

Tombereau



R482

Tracto-pelle



Autres :

- ☐ Vérification de mise en service (Article R4323-22)
- ☒ Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)
- ☐ Vérification de remise en service (Article R4323-28)

Selon les articles R.4323-22 à R.4323-28 du code du travail et arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.

DOCUMENT OBLIGATOIRE REMPLI ET FOURNI

Certificat de conformité + épreuve de mise en service	Oui
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)	Oui
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)	Oui
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)	Oui
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)	Oui

RESPONSABLE DE L'APPAREIL

Nom	Marco CATARINO	Société	CATARINO TP	Signature	
-----	----------------	---------	-------------	-----------	--

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Marque : MECALAC	MARQUE VÉHICULE
Modèle : 10MCR	
N° de Série : 140586	TYPE
CATÉGORIE : B1 : Pelle > 6 T	
ACCESSOIRE(S) : Godet 4/1, Godets, Curage, Fourches, BRH	N° Immatriculation
CHARGE MAXI DE LEVAGE : 3500.0 Kg	
ANNÉE DE FABRICATION : 2019	Kilométrage
Marquage CE : Oui	
COMPTEUR HORAMÈTRE : 7654	N° du Parc
LEVAGE : Oui	

OBSERVATIONS

Si le(s) défaut(s) sont susceptibles d'engendrer un danger, il est conseillé au contrôleur de le notifier au propriétaire de l'appareil par courrier recommandé

N°	Observation(s) :

L'appareil peut-être utilisé par l'opérateur :

Oui

Une contre-visite sera obligatoire :

Non

LE CONTRÔLEUR

Nom : CATARINO/NEZZARI HANANE	Société : CATARINO TP
-------------------------------	-----------------------

Rappel : le chef d'établissement de l'appareil doit consigner le résultat des vérifications réglementaires, sur le registre de sécurité prévu à l'article L.4711-5 du code du travail et tenir à jour le carnet de maintenance prévu aux articles R.4323-19.

Conforme à la réglementation en vigueur.

CONTRÔLEUR		PELLE (INITIAL)													
CATARINO TP		N° d'agrément VGP : 00 0 0000 00													
CATARINO/NEZZARI HANANE		Date : 13 nov. 2025				Prochaine contrôle : 13 mai 2026				Client : CATARINO TP					
Marque		MECALAC				Modèle		10MCR				N° de Série		140586	
Marquage CE : Oui						L'appareil peut être utilisé : Oui				Une contre visite sera obligatoire : Non					
CONDITIONS PRÉALABLES A LA VÉRIFICATION						TYPE DE VÉRIFICATION									
État de propreté de l'appareil satisfaisant			Oui			Vérification de mise en service (Article R4323-22)									
Charge(s) d'essai mise(s) à disposition (ou PESON)			Oui			Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)			✓						
Mise à disposition du personnel pour la conduite de l'appareil			Oui			Vérification de remise en service (Article R4323-28)									
Zone sécurisée pour les essais			Oui												
EXAMEN DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DE L'APPAREIL															
B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine N° = n° d'observation à reporter sur la couverture															
Les points en noirs sont des défauts qui doivent être remédiés et peuvent entraîner une immobilisation de l'appareil. (✖: Défauts GRAVES qui sont la cause de nombreux accidents.)															
Documents règlementaires à présenter			B	D	NEO	V/F	N°	Organe de préhension (fourches, pince, godet, BRH...)			B	D	NEO	V/F	N°
Certificat de conformité + épreuve de mise en service			✓	□	□	V		Mécano soudures – état général – usure			✓	□	□	V	
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)			✓	□	□	V		Articulations – axes – bagues			✓	□	□	V	
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)			✓	□	□	V		Raccordements hydrauliques			✓	□	□	V	
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)			✓	□	□	V		Fixation de l'outil			✓	□	□	V/F	
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)			✓	□	□	V		Attache rapide (état, fonctionnement)			✓	□	□	V/F	
Groupe de puissance			B	D	NEO	V/F	N°	Verrouillage attache rapide <td>✓</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>V/F</td> <td></td>			✓	□	□	V/F	
Niveaux (huile moteur et hydr./liquide refroidissement			✓	□	□	V		Autre dispositif :			□	□	✓	V	
Protection des parties tournantes (courroies, hélices)			B	D	NEO	V/F	N°	Poste de conduite			B	D	NEO	V/F	N°
Radiateur(s) (état général, fuites colmatage...)			✓	□	□	V		Accès (marchepieds, poignées, garde-corps)			✓	□	□	V	
Pompes(s) (fuites, raccordements hydrauliques)			✓	□	□	V		Structure ROPS/FOPS (présence, état...)			✓	□	□	V	
Distributeurs (rac. électriques et hydrauliques, fuites...)			✓	□	□	V		Cabine (état, vitre,...)			✓	□	□	V	
Joint tournant (état, étanchéité)			✓	□	□	V		Siège (état, réglages, fixations...)			✓	□	□	V/F	
Réservoirs (déformations, fuites, état des bouchons...)			✓	□	□	V		Ceinture de sécurité			✓	□	□	V/F	
Sortie d'échappement (protégée ou inaccessible)			✓	□	□	V		Essuie-glaces, lave-glaces			✓	□	□	V/F	
Batteries et coupe-batterie (état et fixations)			✓	□	□	V/F		Rétroviseurs			✓	□	□	V	
Capotages (fixations, fermetures, dispositifs de calage)			✓	□	□	V/F		Issue de secours			✓	□	□	V	
Isolations phoniques des capots moteurs			✓	□	□	V		Eclairage route/travail et gyrophare			✓	□	□	V/F	
Châssis			B	D	NEO	V/F	N°	Avertisseur sonore (klaxon, bip de recul,...)			✓	□	□	F	
Mécano soudures et boulonnerie (fissures, oxydation...)			✓	□	□	V		Fonctionnement et repérage des commandes			✓	□	□	V/F	
Fixation contrepoids			✓	□	□	V		Tableau de bord			✓	□	□	V	
Stabilisateurs (patins, vérins, fixations, clapets)			□	□	✓	F		Caméra/écran de travail			✓	□	□	V/F	
Autre dispositif :			✓	□	□	V/F		Contacteur à clé (immobilité au démarrage et à l'arrêt)			□	□	✓	V/F	
Avertissement des zones dangereuses			✓	□	□	V		Dispositifs règlementaires			B	D	NEO	V/F	N°
Protection des flexibles à moins d'un mètre de l'opérateur			✓	□	□	V		Équipement contre l'incendie			□	□	✓	V	
Transmission			B	D	NEO	V/F	N°	Si oui : date de la dernière vérification annuelle							
Moteurs de translation et réducteurs			✓	□	□	V		Abaque(s) de charge (CMU = 3500 Kg)			✓	□	□	V	
Raccordements hydrauliques			✓	□	□	V		Indicateurs de dévers			✓	□	□	V/F	
Ponts – Différentiels – Cardans			□	□	✓	V		Indication puissance acoustique			✓	□	□	V/F	
Train porteur			B	D	NEO	V/F	N°	Valeur mesurée au décibel mètre: 98 dB							
Pneumatiques et jantes (usure, entailles sur les flancs)			✓	□	□	V		Dispositif de préhension de la machine (pour la manutention)			✓	□	□	V	
Vérins de direction (fixations, fuites...)			✓	□	□	V/F		Dispositifs d'immobilisation de la machine en cas d'incident(arrêt d'urgence à chaque poste de commande)			✓	□	□	V	
Chaînes – Patin – Galets			✓	□	□	V		Autre dispositif :			□	□	✓	V	
Roues folles – Barbotins – Tension de chaînes			✓	□	□	V/F									
Autres :			□	□	✓	V									
ACCESSOIRES															
Tourelle (R 4324-2 à 3, 16 à 20, 28, 40 et 41)								Godet (R 4324-28)							
État général			✓	□	□			Etat général du godet avant et/ou arrière			✓	□	□		
Embase (soudure, couronne d'orientation)			✓	□	□			Fonctionnement des clapets de sécurité			✓	□	□		
Signalisation des zones dangereuses			✓	□	□			Présence de linguets de sécurité sur les crochets			✓	□	□		
Arrêt d'urgence (coupe batterie)			✓	□	□			Vérins (fixations, fuites, clapets, barre de blocage)			✓	□	□		
Dispositif d'annulation de pression résiduelle dans le circuit hydraulique			✓	□	□			Vérin de godet			✓	□	□		
Frein de tourelle			✓	□	□										
Fonctionnement des différents systèmes de freinage			✓	□	□										
Dispositif de blocage de tourelle en position transport			✓	□	□										

CONTRÔLEUR		PELLE (INITIAL)																	
CATARINO TP CATARINO/NEZZARI HANANE		N° d'agrément VGP : 00 0 0000 00																	
		Date : 13 nov. 2025					Prochaine contrôle : 13 mai 2026			Client : CATARINO TP									
		Marque		MECALAC			Modèle		10MCR			N° de Série		140586					
		Marquage CE : Oui					L'appareil peut être utilisé : Oui			Une contre visite sera obligatoire : Non									
ESSAI DE FONCTIONNEMENT																			
		B	D	NEO	V/F	N°						B	D	NEO	V/F	N°			
Sécurité de démarrage		✓			F		Essais en charge (uniquement pour les équipements de levage de charge équipés de clapets)												
Dispositif « homme mort »		✓			F		Charge(s) d'essai mise(s) à disposition : 1500 Kg 3 m					✓							
Contacteur de siège		✓			F		Essai de fonctionnement (bruit, à-coups, vibrations...)					✓							
Commande de direction		✓			F		Fonctionnement des dispositifs de retenue de charge					✓							
Direction de secours (suivant capacité)		✓			F		Réglage de l'indicateur / limiteur de charge					✓							
Frein de service		✓			F		Fonctionnement de l'avertisseur de surcharge					✓							
Frein de parc / Frein de secours		✓			F		Essai de maintien de charge (étanchéité du circuit hydr.)					✓							
							Si descente de charge excessive, indiquer le(s) vérin(s) où se situe la fuite.					✓							
							Vérin de : fleche												
							Vérin de : balancier												
EXAMENS ET ÉPREUVES																			
						Recommandé mais pas obligatoire dans le cas d'une VGP													
						Épreuve dynamique (C.M.U. + 10 % ou valeur constructeur; 15 mn recommandation VGP)										□	□	□	
						Charge d'essai : à une distance mesurée de :										□	□	□	
						Est-ce que les dispositifs de limitation de la surcharge se sont déclenchés ?													
						Est-ce que les dispositifs de sécurité du maintien de la charge fonctionnent ?													