




VÉRIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES DES ENGINS DE TP (VRS - VGP)

CATARINO TP

**ADRESSE : 6 BIS RUE DES ARTISANS
91480 QUINCY SOUS SENART**
TEL : 01 87 22 22 34 EMAIL : catarinocontroles@GMAIL.COM

Date	13 mai 2025
N° de client	1
N° de rapport	TP3-72
N° interne de contrôle	4
Prochaine vérification	13 mai 2026



☐ Autres :

- ☐ Vérification de mise en service (Article R4323-22)
- ☒ Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)
- ☐ Vérification de remise en service (Article R4323-28)

Selon les articles R.4323-22 à R.4323-28 du code du travail et arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.

DOCUMENT OBLIGATOIRE REMPLI ET FOURNI

Certificat de conformité + épreuve de mise en service	Oui
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)	Oui
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)	Oui
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)	Oui
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)	Oui

RESPONSABLE DE L'APPAREIL

Nom	Marco CATARINO	Société	CATARINO TP	Signature	
-----	----------------	---------	-------------	-----------	--

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Marque : Kubota	MARQUE VÉHICULE
Modèle : U48	
N° de Série : 56189	TYPE
CATÉGORIE : B1 : Pelle > 6 T	
ACCESSOIRE(S) : 3 GODET	N° Immatriculation
CHARGE MAXI DE LEVAGE : Kg	
ANNÉE DE FABRICATION : 2018	Kilométrage
Marquage CE : Oui	
COMPTEUR HORAMÈTRE : 3647	N° du Parc
LEVAGE : Non	P-25

OBSERVATIONS

Si le(s) défaut(s) sont susceptibles d'engendrer un danger, il est conseillé au contrôleur de le notifier au propriétaire de l'appareil par courrier recommandé

N°	Observation(s) :
	

L'appareil peut-être utilisé par l'opérateur :

Oui

Une contre-visite sera obligatoire :

Non

LE CONTRÔLEUR

Nom : CATARINO/NEZZARI HANANE	Société : CATARINO TP
-------------------------------	-----------------------

Rappel : le chef d'établissement de l'appareil doit consigner le résultat des vérifications réglementaires, sur le registre de sécurité prévu à l'article L.4711-5 du code du travail et tenir à jour le carnet de maintenance prévu aux articles R.4323-19.

Conforme à la réglementation en vigueur.

CONTRÔLEUR		PELLE (INITIAL)																																	
CATARINO TP		N° d'agrément VGP : 00 0 0000 00																																	
CATARINO/NEZZARI HANANE		Date : 13 mai 2025				Prochaine contrôle : 13 mai 2026				Client : CATARINO TP																									
Marque		Kubota				Modèle		U48																											
Marquage CE : Oui						L'appareil peut être utilisé : Oui				N° de Série		56189																							
												Une contre visite sera obligatoire : Non																							
CONDITIONS PRÉALABLES A LA VÉRIFICATION						TYPE DE VÉRIFICATION																													
État de propreté de l'appareil satisfaisant						Oui						Vérification de mise en service (Article R4323-22)																							
Charge(s) d'essai mise(s) à disposition (ou PESON)						Oui						Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)				✓																			
Mise à disposition du personnel pour la conduite de l'appareil						Oui						Vérification de remise en service (Article R4323-28)																							
Zone sécurisée pour les essais						Oui																													
EXAMEN DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DE L'APPAREIL																																			
B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine N° = n° d'observation à reporter sur la couverture																																			
Les points en noirs sont des défauts qui doivent être remédiés et peuvent entraîner une immobilisation de l'appareil. (✖: Défauts GRAVES qui sont la cause de nombreux accidents.)																																			
Documents règlementaires à présenter				B	D	NEO	V/F	N°	Organe de préhension (fourches, pince, godet, BRH...)				B	D	NEO	V/F	N°																		
Certificat de conformité + épreuve de mise en service				✓			V		Mécano soudures – état général – usure				✓			V																			
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)				✓			V		Articulations – axes – bagues				✓			V																			
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)				✓			V		Raccordements hydrauliques				✓			V																			
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)				✓			V		Fixation de l'outil				✓			V/F																			
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)				✓			V		Attache rapide (état, fonctionnement)				✓			V/F																			
Groupe de puissance				B	D	NEO	V/F	N°	Verrouillage attache rapide <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>V/F</td> <td></td>				✓			V/F																			
Niveaux (huile moteur et hydr./liquide refroidissement				✓			V		Autre dispositif :																										
Protection des parties tournantes (courroies, hélices)				B	D	NEO	V/F	N°	Poste de conduite				B	D	NEO	V/F	N°																		
Radiateur(s) (état général, fuites colmatage...)				✓			V		Accès (marchepieds, poignées, garde-corps)				✓			V																			
Pompes(s) (fuites, raccordements hydrauliques)				✓			V		Structure ROPS/FOPS (présence, état...)				✓			V																			
Distributeurs (rac. électriques et hydrauliques, fuites...)				✓			V		Cabine (état, vitre,...)				✓			V																			
Joint tournant (état, étanchéité)				✓			V		Siège (état, réglages, fixations...)				✓			V/F																			
Réservoirs (déformations, fuites, état des bouchons...)				✓			V		Ceinture de sécurité				✓			V/F																			
Sortie d'échappement (protégée ou inaccessible)				✓			V		Essuie-glaces, lave-glaces				✓			V/F																			
Batteries et coupe-batterie (état et fixations)				✓			V/F		Rétroviseurs				✓			V																			
Capotages (fixations, fermetures, dispositifs de calage)				✓			V/F		Issue de secours						✓	V																			
Isolations phoniques des capots moteurs				✓			V		Eclairage route/travail et gyrophare				✓			V/F																			
Châssis				B	D	NEO	V/F	N°	Avertisseur sonore (klaxon, bip de recul,...)				✓			F																			
Mécano soudures et boulonnerie (fissures, oxydation...)				✓			V		Fonctionnement et repérage des commandes				✓			V/F																			
Fixation contrepoids				✓			V		Tableau de bord				✓			V																			
Stabilisateurs (patins, vérins, fixations, clapets)						✓	F		Caméra/écran de travail				✓			V/F																			
Autre dispositif :				✓			V/F		Contacteur à clé (immobilité au démarrage et à l'arrêt)				✓			V/F																			
Avertissement des zones dangereuses				✓			V		Dispositifs règlementaires				B	D	NEO	V/F	N°																		
Protection des flexibles à moins d'un mètre de l'opérateur				✓			V		Équipement contre l'incendie						✓	V																			
Transmission				B	D	NEO	V/F	N°	Si oui : date de la dernière vérification annuelle				24 nov. 2024																						
Moteurs de translation et réducteurs				✓			V		Abaque(s) de charge (CMU = Kg)						✓	V																			
Raccordements hydrauliques				✓			V		Indicateurs de dévers				✓			V/F																			
Ponts – Différentiels – Cardans						✓	V		Indication puissance acoustique				✓			V/F																			
Train porteur				B	D	NEO	V/F	N°	Valeur mesurée au décibel mètre: 99 dB																										
Pneumatiques et jantes (usure, entailles sur les flancs)				✓			V		Dispositif de préhension de la machine (pour la manutention)				✓			V																			
Vérins de direction (fixations, fuites...)				✓			V/F		Dispositifs d'immobilisation de la machine en cas d'incident(arrêt d'urgence à chaque poste de commande)						✓	V																			
Chaînes – Patin – Galets				✓			V		Autre dispositif :						✓	V																			
Roues folles – Barbotins – Tension de chaînes				✓			V/F																												
Autres :																																			
ACCESSOIRES																																			
Tourelle (R 4324-2 à 3, 16 à 20, 28, 40 et 41)									Godet (R 4324-28)																										
État général									✓									Etat général du godet avant et/ou arrière									✓								
Embase (soudure, couronne d'orientation)									✓									Fonctionnement des clapets de sécurité									✓								
Signalisation des zones dangereuses									✓									Présence de linguets de sécurité sur les crochets									✓								
Arrêt d'urgence (coupe batterie)									✓									Vérins (fixations, fuites, clapets, barre de blocage)									✓								
Dispositif d'annulation de pression résiduelle dans le circuit hydraulique									✓									Vérin de godet									✓								
Frein de tourelle									✓																										
Fonctionnement des différents systèmes de freinage									✓																										
Dispositif de blocage de tourelle en position transport									✓																										

CONTRÔLEUR		PELLE (INITIAL)			
CATARINO TP CATARINO/NEZZARI HANANE		N° d'agrément VGP : 00 0 0000 00		Rapport N° : TP3-72	
Date : 13 mai 2025		Prochaine contrôle : 13 mai 2026		Client : CATARINO TP	
Marque	Kubota	Modèle	U48	N° de Série	56189
Marquage CE : Oui		L'appareil peut être utilisé : Oui		Une contre visite sera obligatoire : Non	
ESSAI DE FONCTIONNEMENT					
	B	D	NEO	V/F	N°
Sécurité de démarrage	☒	☐	☐	F	
Dispositif « homme mort »	☐	☐	☒	F	
Contacteur de siège	☐	☐	☒	F	
Commande de direction	☒	☐	☐	F	
Direction de secours (suivant capacité)	☐	☐	☒	F	
Frein de service	☒	☐	☐	F	
Frein de parc / Frein de secours	☒	☐	☐	F	
EXAMENS ET ÉPREUVES					
		Recommandé mais pas obligatoire dans le cas d'une VGP			
		Épreuve dynamique (C.M.U. + 10 % ou valeur constructeur; 15 mn recommandation VGP)			
		☐ ☐ ☐			
		Charge d'essai : à une distance mesurée de :			
		☐ ☐ ☐			
		Est-ce que les dispositifs de limitation de la surcharge se sont déclenchés ?			
		Est-ce que les dispositifs de sécurité du maintien de la charge fonctionnent ?			