



Obec
 P EDSLAV

Poloha umístění
 P EDSLAV

Uzel 1
 ŠB2-5 PO SANACI

Uzel 2
 ŠB2-4

Označení úseku
 ŠB2-5 PO SANACI_ŠB2-4

Hloubka poátečního uzlu
 0.00m

Hloubka koncového uzlu
 0.00m

Směr prohlídky
 ve směru toku

Materiál
 PVC-U

Výška profilu / Šířka profilu
 250

Druh stoky
 gravitační stoky nebo kanalizační přípojky

Jméno pracovníka kontroly
 Jan Kačer - 4M29415

Účel prohlídky
 jiný účel

Využití
 pouze pro odpadní vody

Metoda prohlídky
 prohlídka televizním inspekčním systémem

Označení videa:
 ŠB2-5 PO SANACI_ŠB2-4-I.asf

Datum prohlídky
 21.02.2023

Všeobecné poznámky
 PO SANACI

Graf	Vzdál.	Kód	Char.	Kvantifikace		Poloha	Foto	Videotime	Popis
				1	2				

	0.00m	BCD B			ŠB2-5 PO SANACI			00:00:18	Poáteční uzel revizní šachta
	0.50m	BCB B				01 12	F.3	00:00:43	místní bodová oprava místního ohraničená vnitřní výstelka nebo obložení
	6.12m	BCA A A				02		00:02:24	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená
	9.19m	BCA A A				02		00:04:00	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená
	12.20m	BCA A A				10		00:05:09	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená
	28.50m	BCA A A				02		00:07:40	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená
	42.90m	BCE B			ŠB2-4			00:10:04	Koncový uzel revizní šachta



Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: ŠB2-5 PO SANACI >> Do šachty: ŠB2-4 | Směr prohlídky: ve směru toku |
místo: P. ED SLAV | ulice: P. ED SLAV | úsek: ŠB2-5 PO SANACI_ŠB2-4 | datum prohlídky: 2023-02-21 |
Celkové povýšení -71.52cm | Střední spád -1.67% |



Obec

P ED SLAV

Poloha umístění

P ED SLAV

Označení úseku

ŠB2-5 PO SANACI_ŠB2-4

ŠB2-5 PO SANACI_ŠB2-4_F.3.jpg

