



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ

**ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ**

Трг Ослобођења број 2,  
Одељење за урбанизам, грађевинарство,  
имовинско-правне послове, комуналне  
послове, саобраћај и инспекцијски надзор

**Одсек за инспекцијски надзор**

**Грађевинска инспекција**

Број: IV 02 354- 1-22/2023

Датум: 17.05.2023.

Б Е Ч Е Ј

**ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ**

Састављен дана 17.05.2023. године у канцеларији грађевинске инспекције, број 50, у Бечеју, улица Трг Ослобођења број 2 у предмету вршења ванредног канцеларијског и теренског инспекцијског надзора у предмету непосредне опасности по животе људи и околине због димњачког канала, деформација на кровном покривачу и врабчари објекта Предшколске установе „Лабуд“ Пејовић, Вртић Сунчица у Бечеју, улица Републиканска број 133, Бечеју, катастарска парцела број 6472 к.о. Бечеј.

Разлог за ванредан инспекцијски надзор је хитност поступања због присутне непопредне опасности по животе људи и околине.

Инспекцијски надзор извршен је као самосталан од стране грађевинског инспектора, Светлана Ђукић, број службене легитимације 007-А.

Инспекцијски надзор извршен је над надзираним субјектом који је правно лице: Предшколска установа „Лабуд“ Пејовић, у Бечеју, улица Милоша Црњанског 72, ПИБ:100435184 МБ:08069697, одговорно лице директор Татјана Митић из Бечеја.

Код надзiranог субјекта у току припреме плана инспекцијског надзора процењен је критичан степен ризика, пре инспекцијског надзора процењен је критичан степен ризика и у току инспекцијског надзора процењен је критичан степен ризика.

Инспекцијски надзор започет је дана 17.05.2023. године у 9<sup>00</sup> часова и завршен је у 9<sup>30</sup> часова, на локацији у Бечеју, улица Републиканска број 133, катастарска парцела број 6472 к.о. Бечеј.

Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности по плану инспекцијског



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Бачеј  
**Општинска управа Бачеј**  
**Одељење за урбанизам, грађевинарство,**  
имовинско правне послове комуналне  
послове, саобраћај и инспекцијски надзор  
Одсек за инспекцијски надзор  
Број: IV 02 354-1-22/2023.  
Дана: 24.05.2023. године  
Бачеј /Трг ослобођења бр. 2  
Тел: 021/68 11-826  
Email:svetlana.djukic@becej.rc

## ЗАПИСНИК О КОНТРОЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

### 1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Састављен дана 24.05.2023. године у канцеларији грађевинске инспекције на основу извршеног контролног инспекцијског надзора у предмету непосредне опасности по животе људи и околине због димњачког канала, деформација на кровном покривачу и врабчари објекта Предшколске установе Лабуд Пејовић, Вртић Сунчица у Бачеју, улица Републиканска број 133, Бачеју, катастарска парцела број 6472 к.о. Бачеј.

Разлог за контролни инспекцијски надзор је контрола извршења наложених мера .

Инспекцијски надзор је извршен као самосталан од стране грађевинског инспектора: Светлана Ђукић, број службене легитимације: 007-А

**Предмет канцеларијског инспекцијског надзора** је утврђивање извршења мера које су наложене надзираном субјекту у оквиру ванредног инспекцијског надзора.  
Мере су наложене записником од IV 02 354- 1-22/2023 од 17.05.2023. године.

### Утврђено чињенично стање

Надзиран субјект Предшколска установа Лабуд Пејовић, Вртић Сунчица у Бачеју, улица Републиканска број 133, Бачеју, је у целости поступио по изреченој мери и поставио траку упозорења на опасност од урушавања лименог димњачког канала на десној страни испред зграде на ком делу се налази димњачки канал..

Инспекцијски надзор се окончава достављањем овог записника надзираном субјекту.

Записник је сачињен у два примерка од којих је један ~~важећи~~ инспекције.

Достављено:

- Надзираном субјект
- у списе предмета/архиви



**Налог:** Дат је усмени налог да се изврши обезбеђење зграде вртића на десној страни од улаза на делу где постоји могућност пада лименог димњака и то тако да се постави трака упозорења на опасност од могућег урушавања.

**Правни основ:** У складу са одредбом члана 175. став 2.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/2009 и 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19-др. закон и 9/20), грађевински инспектор је овлашћен да врши надзор над коришћењем објекта и да предузима мере ако утврди да се коришћењем објекта доводи у опасност живот и здравље људи и безбедност околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта.

С ходно члану 59. Закона о планирању и изградњи, власник објекта за који је издата употребна дозвола дужан је да одржава свој објекат и да обезбеди радове текућег и инвестиционог одржавања објекта као и редовне, ванредне и специјакистичке прегледе објекта у складу са посебним прописима .

С ходно члану 179. Закона о планирању и изградњи кад грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се у току грађења односно коришћења објекта не врши прописано осматрање, односно одржавање објекта, наредиће решењем инвеститору и извођачу радова, односно кориснику објекта да уочене неправилности отклони.

Обзиром да је зграда вртића без конструктивних оштећења нема основе да се налаже забрана коришћења зграде вртића али надзириани субјект има обавезу да прати стање на кровној конструкцији и у што краћем року утврди какво је стање димњачког канала како би се спречио настанак штетних последица по животе људи и заштита околине и одлучи како и на који начин би се постигла сврха закона довођењем димњачког канала у безбедно и исправно стање.

#### Примедбе на записник

Надзириани субјекти имају право да у писаном облику ставе примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је сачињен у 2 истоветна примерка од којих се један уручује надзираном субјекту, а други је за потребе инспекције.

Записник завршен у Бечеју дана 17.05.2023 године.

Надзириани субјекти/одговорно лице

18. V 2023.

