

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0126392
Producent	BMW
Model	Seria 5 [G30/F90] 16-20
Typ/wersja	530e iPerformance M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1770
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2420
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	184/135
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	BRAKTABLICREJ.
VIN	WBAJA91030G983359
Data 1. rejestracji	09-05-2018
Data nast. bad. techn.	09-05-2023
Rok produkcji	2017 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	56 335 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3 ZP * RSC MOE	245/45 18 100Y XL	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3 ZP * RSC MOE	245/45 18 100Y XL	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3 ZP * RSC MOE	275/40 18 99Y XL	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3 ZP * RSC MOE	275/40 18 99Y XL	6,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax


1. ABS
2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
3. Asystent hamowania
4. Asystent uwagi
5. Blokada rodzicielska tylnych drzwi
6. Czujnik ciśnienia w ogumieniu
7. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
8. Czujnik kolizji
9. Czujnik zużycia klocków hamulcowych
10. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
11. Dynamiczne światła stop
12. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
13. Dywaniki welurowe
14. Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 662 M z ogumieniem mieszanym Runflat
15. Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie
16. Fotele przednie sportowe
17. Funkcja Follow-Me-Home
18. Funkcja Start / Stop
19. Gniazdo AUX-IN
20. Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny
21. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
22. Kierownica sportowa typu M
23. Kierownica wielofunkcyjna
24. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową
25. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
26. Komputer pokładowy
27. Lakier uni
28. Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie
29. Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy)
30. Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia
31. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
32. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
33. Obramowania szyb - chromowane
34. Odtwarzacz CD
35. Odzysk energii hamowania
36. Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40
37. Oświetlenie ambientowe
39. Pakiet aerodynamiczny
40. Pasywana ochrona pieszych
41. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym
42. Podłokietnik tylny
43. Podłokietnik z przodu
44. Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem eDrive
45. Przewód do ładowania
46. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
47. Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania
48. Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami
49. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
50. Spojler tylny M
51. Sportowy układ hamulcowy M
52. Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line
53. System alarmowy sterowany pilotem
54. System bezkluczykowy Start/Stop
55. System nawigacji satelitarnej Business
56. System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard
57. Tapicerka - połączenie tkaniny Rhombicle i Alcantary
58. Technologia Active Air Stream
59. TeleServices
60. Tempomat z funkcją hamowania
61. Tryb eDrive
62. Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku
63. Uchwyty na napoje
64. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
65. Ustawienia Personal Profile
66. Usługi ConnectedDrive
67. Usługi eDrive
68. Wskaźnik Condition Based Service
69. Wzmocnienia boczne
70. Zawieszenie sportowe typu M
71. Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji
72. Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami
73. Zestaw naprawczy do opon
74. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
75. Światła przeciwmgielne w technologii LED

38. Oświetlenie powitalne

Wypożyczenie dealerskie

1. Asystent parkowania, pakiet	440 zł
2. Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie	510 zł
3. Dostęp komfortowy	810 zł
4. Fotele przednie ogrzewane	340 zł
5. Lakier metalik	900 zł
6. Pakiet Bezpieczeństwo	3 110 zł
7. System nawigacji satelitarnej Professional nowej generacji	780 zł
8. Szyby tylne przyciemniane	410 zł
9. Telefonnia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym	90 zł
10. Wyświetlacz Head-Up	1 280 zł
11. Zestaw Hi-Fi z 12 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 205 W	440 zł
12. Zestaw wskaźników wielofunkcyjnych na desce rozdzielczej	450 zł

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	150 - 500
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Nadwozie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Listwa progu n/lakier. P	inne	Bok prawy
Pokrywa	odpryski lakieru	Przód
Spoiler zderzaka n/lakier. PRZ	zarysowanie	Przód
Mata wygłuszająca pokrywy	rozerwanie	Przód
Felga alum. str. ozdobna PP	zarysowanie	Przód strona prawa
Felga alum. str. ozdobna TP	zarysowanie	Tył strona prawa

Kabina

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Wnętrze

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Wnętrze kabiny

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Przedział ładunkowy

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Rama/Podwozie

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

- kopia DR załączona do ekspertyzy

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Wartość pojazdu zweryfikowano z aktualnymi notowaniami sprzedaży pojazdów przedmiotowego typu na terenie Polski, zastosowano korektę aktualnej sytuacji rynkowej, a oferty rynkowe sprzedaży potwierdzające jej zasadność załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin okazano dwa kluczyki.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Tył



Fot. 6.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył



Fot. 12.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.

Książka serwisowa – dane



Fot. 14.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Zestaw wskaźników



Fot. 16.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Konsola środkowa



Fot. 20.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Kierownica (na wprost)



Fot. 22.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Status pojazdu



Fot. 24.
Felga alum. str. ozdobna PP - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Felga alum. str. ozdobna PP - zarysowanie 1



Fot. 26.

Felga alum. str. ozdobna TP - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Felga alum. str. ozdobna TP - zarysowanie 1



Fot. 28.

Pokrywa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Pokrywa - odpryski lakieru 1



Fot. 30.

Spoiler zderzaka n/lakier. PRZ - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Spoiler zderzaka n/lakier. PRZ - zarysowanie 1



Fot. 32.

Mata wygłuszająca pokrywy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Mata wygłuszająca pokrywę - rozerwanie 1



Fot. 34.

Listwa progu n/lakier. P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Listwa progu n/lakier. P - inne 1